

# BILAN DES VISITES DE SECURITE

## Etablissements visités


Ecoles	Collèges	Lycées
29	8	4

## Sollicitations par

Nouvelle école	Mairie	IEN	Suite exercice Circo.	Direction
5	2	2	6	26

### Visites réalisées avec

- Assistant de prévention de circonscription
  - SDIS
  - Gendarmerie-Police
- Région, Département, Mairie



■ Nouvelle école ■ Mairie ■ IEN ■ Suite exercice Circo. ■ Direction

# Sollicitation pour un accompagnement sur le PPMS, élargissement sur un diagnostic complet (DUERP, sûreté),

## **PENDANT :**

- Diagnostic sûreté
- PPMS
- Observation des exercices
- Point sécurité sur des travaux
- DUERP
- Rencontre avec les acteurs de l'école

## **APRES :**

- Transmissions de préconisations
- Suivi du dossier
- Sollicitations des services ou des partenaires

## DIAGNOSTIC DE SECURITE – Ecole VILLE

Diagnostic réalisé le 2024 par ..... et Mme SUBILEAU Léa, coordonnatrice de sécurité départementale.

+	Adresse	
	Téléphone	
	Adresse mail	
	Direction	
	Nombre d'élèves	
	Nombre de classe	
	Nombre de personnels	

Périphérie

Périmétrie

Sécurité Incendie

Moyens de sécurisation


Confort et Bien être au quotidien

## TABLEAU RECAPITULATIF ET SYNTHESE

RUBRIQUES	SÉCURITÉ Suffisante, insuffisante, à améliorer, à remplacer	PRÉCONISATIONS
Clôtures		
Accès		
Parkings		
Espaces verts		
Annexes		
Éclairage		
Façades		
Toits		
Les flux internes		
Les locaux sensibles		
Les protections techniques		
Divers, autres...		


# Préconisations après visites (29 écoles et 12 établissements)

## Hauteur enceinte




■ Non concernés ■ Ecoles ■ Etablissement

## Visibilité depuis l'extérieur




■ Non concernés ■ Ecoles ■ Etablissement

## Système alerte PPMS




■ Non concernés ■ Ecoles ■ Etablissement

## Armoire à clé pour le matériel informatique



■ Non concernés ■ Ecoles ■ Etablissement

## Qualité de l'air



■ Non concernés ■ Ecoles ■ Etablissement